


SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 51104#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B TAU CLAVE 3000 NR 04320	2004	SPORAL A
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	3dab740d-a672-4bed-88b8-a56709bcb1ad		
dół	a8f05631-40ad-4ec8-ac16-ef506da44089		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu - sprawny autoklaw